

دراسة ميدانية الى شارع المعز لدين الله الفاطمي


تحت اشراف / د. هويدا حسن

وبحضور بعض الدكاترة الكرام : د. نهى حسني – د. نرمين نتعي

اعداد طالبة الدبلوم المهني : أمانى رمضان

لقد قمنا صباح يوم ٢٠١٨/٣/١١ بزيارة بعض الاثار المصرية التي توجد بمصر القديمة ومنها شارع المعز لدين الله الفاطمي ومنه توجهنا الى زيارة مجموعه السلطان قلاون التي تتكون من بيمارستان و مدرسة ومسجد وبعض الساحات او القاعات التي توجد بداخله ولقد رأينا بداخله وجود مظاهر لرشح المياه وذلك يدل على المستوي العالي لمنسوب المياه الجوفيه الذي وصل الى اسطح الجدران في المجموعة اثار بارزة للتجوية الملحية ومن امثلتها بعض الصور التالية







توضح هذه الصورة تآكل النقوش على هذا اللوح الحجري وذلك نتيجة لحدوث التجوية



توضح هذه الصورة اثار التجوية البيولوجية الكيميائية حيث نتج عنها تغير في لون الصخر

وايضا اتجهنا الى مجموعة السلطان قنصوة الغورى الذي بني بها قبره لكنه لم يدفن فيها بسبب مقتله
نتيجة معركته مع سليم الاول وهي مرج دابق بالشام عام ١٥١٦ م وكان من ضمن المجموعة السبيل
وهو حجرة تخرج منه المياه للعابرين كي يشربون منه من خلال نوافذ السبيل دون الدخول الى
المجموعة ويوجد ايضا بهذه المجموعة ساحات و قاعات يستخدمها بعض المنشدين والفرق الغنائية
لاقامة الحفلات بهم .